

محضر فنى .

انه اليوم في الأحد الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٧ اجتمعت اللجنة المكونة من السادة الآتى
اسمائهم بعد :-

رئيسا

١- السيد المهندس / محمد الفتاح احمد على

مضوا

٢- السيد المهندس / احمد محمد العزيز محمد المبيد

مضوا

٣- السيد المهندس / مصطفى احمد على جبارة

بالمرور على محطات البستان من (١-٦) وذلك لحصر الاعمال الموجودة بالمحطات
وتبين أن الاعطال بسبب احتياج المحطات الى صناديق تروس حيث ان توقف الوحدات
ناتج عن اعطال صناديق التروس .

لذا ترى اللجنة ان محطات البستان في حاجة ماسة مبدئيا الى عدد (٢) مجموعه تروس
المجموعه عبارة عن (ترس سريع - ترس بطى بالعامود) على
وجه السرعة وذلك لمجابهة الاعطال وللوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة في موسم
اقصى الاحتياجات .

وهذا محضرا فنيا منا بذلك

رئيس اللجنة

٣١
٢٠٢٥/٧

اللجنة

٢-
محمد