



٢٠٢٥/٧/١٦

الهيئة العامة للتأمين الصحي

فرع سوهاج

قسم السيارات

السيد الأستاذ / مدير الشؤون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بان السيارة رقم ٣١٤٥ هـ ب ١ موديل ٢٠١٩ نصف نقل ماركة ميتسوبيشي سولار بها نسبة سخونة وبالكشف عليها بمعرفة ميكانيكي الفرع تبين بان السخونة بسبب ضعف كلتش مروحة التبريد وتلف ترموستات الحرارة وانسداد بالرداتير وحتى تتمكن من منع السخونة رجاء الموافقة على شراء الاتي

١- عدد (٤) أنبوبة زيت كلتش مروحة التبريد (كلتش)

٢- عدد (١) ترموستات حرارة

٣- صيانه وتسليك رداتير المياه للسيارة

٤- عدد (٢) جالون مياه تبريد فئة ٤ لتر

وذلك للحاجة الماسة والعاجلة علما بان السيارة دائمة السفر ولأغني عنها في

العمل ولعدم تعرض الموتور لأي أضرار بسبب السخونة .

هذا للعلم واتخاذ اللازم والامر مفوض لسيادتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/٧/١٦

المخازن
الإدارة العامة
مدير الشؤون الإدارية

مسئول الصيانة

ميكانيكي

السائق

رئيس قسم السيارات

محمد فوزي محمد الشندويلي
مدير الشؤون الإدارية

مستشار
مدير الشؤون المالية والإدارية

دكتور
مستشار