

872
5.00/0.0

$\frac{227}{1}$ 910

c - (0) 0/11

ديرة الشئون العامة بالإسكندرية

الإدارة الهندسية مركزى

السيد الدكتور / مدير مستشفى أبوقريه العام
بجدة

D. 4P
11VC
C. CO 10/12

بناءً على خطاب سيادتكم الوارد إلى الإدارة الهندسية في موضوع
إصلاح ونقل بعض أجهزة التكيف الخاصة بالمستشفى ومعاينة
تبيده أن مخزن غرفة الأكسجين به جهاز كاربير ٣ صان
يحتاج إلى فريون ١٠ و جهاز أميكون ٣ صان يحتاج إلى
كباس ٣ صان - كونتاكتور - مفتاح بدشينو.
ومخزن مستلزمات وحدة الكلر ٣ صان يحتاج إلى نقل ومواسير
وفريون ١٠ والإستقبال والطوارئ القديم أميكون ٣ صان يحتاج
مواسير ومفتاح بدشينو وكباس ١٠ وعناية الأطفال القدماء
جهاز زشارب ١ صان يحتاج إلى نقل قسم الأشعة التلفزيونية
وجهاز زشارب ١ صان يحتاج إلى نقل لعناية الأطفال الجديدة
قسم النساء ١ صان ومدير قسم الإستقبال الجديد جهاز زشارب ١ صان
يحتاج إلى نقل لعناية الأطفال الجديدة بين النساء
ولا مانعاً فنياً من النقل والإصلاح على مسؤولية الجهة الطالبة
وعلى إدارة مستشفى أبو قيس العام كافة الإدارات القانونية
والإدارية اللازمة لإحضار شركات متخصصة تعمل بذات المجال
واستكمال الإجراءات المالية والإدارية بعد موافقة السلطة المختصة
للمشروع البوابة الالكترونية لعملية الإصلاح والنقل الخاص بأجهزة
التكيف بمستشفى أبو قيس العام.
وهذا للعلم

18/10/2021

30/1/21

c.c.oj 2/3.

محمد المرامشاوي

c.c.o | 2 | 3.

مدرسة المستنصر

الحمد لله رب العالمين

الصباح

с.с.с.